


TRABAJADOR ES TRACCIONADO A TRAVÉS DE MANGUERA DE SUMINISTRO DE AIRE POR HÉLICE DE EMBARCACIÓN

DESCRIPCIÓN DEL ACCIDENTE

Oficio: Buzo Básico

Trabajador se encontraba realizando amarres de fondeo a pontón cuando desde la superficie detecta que cae un rollo de manguera desde la popa de embarcación, momento después siente que es traccionado desde su manguera de suministro de aire hacia la hélice de embarcación por lo que da aviso a viva voz a motorista sin ser escuchado por lo que vuelve a dar aviso momento en el cual es sumergido por manguera que se enreda en su pierna. Capitán de la embarcación se dirige a detener motores desde puente detectando que parada de emergencia no funciona por lo que debe interrumpir funcionamiento desde sala de máquinas. Buzo de emergencia se lanza al agua a rescatar a trabajador sin equipo de buceo no obteniendo éxito la primera vez por mala visibilidad por lo que en un segundo intento realiza rescate con máscara de buceo retirando a trabajador que se encontraba inconsciente.

Fecha del accidente: Septiembre 2022



CAUSAS Y PRECURSORES

Situación de alto riesgo



Controles de seguridad



Cultura



Falta de oxígeno/ inmersión de buceo

Ausentes:

- » **Detención de motores** de embarcación para realizar faenas de buceo.
- » **Definición de roles** y responsabilidades de cada participante de faenas de buceo.

Inefectivos:

- » **Mantenimiento de embarcación** realizada por personal no calificado.
- » **Parada de emergencia** no funciona.

No se ejecutan:

- » **Supervisión de faenas** de buceo no se encuentra en su punto de trabajo.
- » **Buzo de emergencia** no se encuentra con equipo de buceo ante una eventualidad.

» **Procedimiento de trabajo no considera detención de motores** para ejecutar labores de buceo. (Este punto más que cultura debe ser parte de los controles ausente).

» **Empresa no considera definición de roles** y responsabilidades para cada trabajador involucrado en labores de buceo.

» **Mantenimiento de embarcación es realizada por dueño** y no por personal calificado para estos fines.

» **No se verifica condición de embarcación previo** a labores de buceo mediante lista de verificación (inspección).

» **Buzo de emergencia** se lanza al agua a rescatar a trabajador sin estar con equipo de buceo.

LECCIONES APRENDIDAS

- 1 **Procedimiento de trabajo debe incluir la detención de embarcación** para realizar labores de buceo.
- 2 **Procedimiento de trabajo debe incluir los roles y responsabilidades** de cada uno de los trabajadores involucrados en labores de buceo.
- 3 **Manteniones de embarcación debe ser realizado por proveedor** o especialistas profesionales que certifiquen buen estado del barco.
- 4 **Verificar mediante lista de chequeo** estado de componentes de embarcación previo a labores de buceo.
- 5 **Supervisión debe verificar que buzo nunca se encuentre solo** y siempre vigilar estado de manguera de suministro de aire y compresor.