




ESTADÍSTICAS N° DE ACCIDENTES CON CONSECUENCIA DE AMPUTACIÓN TRAUMÁTICA 2015

ANTECEDENTE


291 trabajadores sufrieron amputaciones traumáticas durante el 2015 en sus trabajos.

El 52% de estos accidentes ocurren por la intervención de los equipos con partes en movimientos, siendo los dedos de las manos las extremidades con mayor cantidad de lesiones.

N° DE ACCIDENTES CON AMPUTACIÓN TRAUMÁTICA POR PRINCIPALES TAREAS ESPECÍFICAS



N° DE ACCIDENTES CON CONSECUENCIA DE AMPUTACIÓN TRAUMÁTICA POR SECTOR ECONÓMICO



LECCIONES APRENDIDAS

EMPRESAS

- 1 Cumplir con lo indicado en el Art. 38 del DS N°594, el cual indica que deberán estar debidamente protegidas todas las partes móviles, transmisiones y puntos de operación de maquinarias y equipos.
- 2 Implementar resguardos físicos, sistemas de seguridad electromecánicos y procedimientos de bloqueos para evitar la exposición del trabajador.
- 3 Realizar inspección y mantenimiento periódico a las máquinas y equipos, en específico a los sistemas de seguridad y dispositivos de emergencia.
- 4 Contar con procedimientos para identificar los peligros mecánicos, evaluar los riesgos y establecer las medidas de control.
- 6 Capacitar y entrenar en los riesgos presentes en las máquinas y equipos, principalmente en la operación, mantenimiento, limpieza, lubricación, calibración y ajustes, cambio de formatos, así como también en procedimientos para actuar ante fallas operacionales.

COMITÉS PARITARIOS

- 1 Vigilar el cumplimiento de las medidas de seguridad que deben realizar las empresas y aplicarlas a los trabajadores.
- 2 Capacitar a los trabajadores en los procedimientos de trabajo seguro y en el correcto uso de los elementos de protección personal.
- 3 Investigar la causa de todos los accidentes del trabajo, con el fin de detectar a tiempo los peligros que puedan provocar un accidente grave.

TRABAJADORES

- 1 Nunca intervenir ni exponer el cuerpo a equipos con partes en movimiento ni retirar las protecciones de estos.
- 2 Verificar que los equipos cuenten con los resguardos o los sistemas de bloques antes de iniciar una tarea.
- 3 Nunca llevar el cabello suelto, ropas sueltas o joyas al trabajar cerca de equipos que cuenten con partes en movimientos.
- 4 Comunicar cualquier desperfecto que presente la máquina o el equipo.