


Persona trabajadora sufre caída dentro de cámara de drenaje en labores de desmalezado y limpieza

Descripción del accidente

Oficio: Auxiliar de Ornato, Parques y Jardines

Persona trabajadora se encontraba realizando retiro de ramas de palmeras y desmalezado junto a compañeros de trabajo en jardín de un establecimiento, cuando se dirige a retirar una rama que visualizó, pisa sin percatarse de la existencia de una cámara de drenaje de aguas lluvias sin tapa debido a la altura del pasto y maleza del lugar, cayendo dentro de ésta a una altura aproximada de 2,48 mts de profundidad siendo rescatado por compañeros al sentir los gritos de auxilio.

Fecha del accidente: Marzo 2025



Causas y precursores

Situación de alto riesgo



Caída no controlada desde altura

Controles de seguridad



Ausentes:

- » Análisis de trabajo seguro previo al inicio de la actividad.
- » Señalización de puntos peligro en área de trabajo.
- » Programa de mantenimiento de áreas verdes.

Inefectivos:

- » Matriz de identificación de peligros y evaluación de riesgos.
- » Supervisión

No se ejecutan:

- » Informar riesgos asociados a la actividad poda de árboles y palmeras.
- » Difusión de procedimiento de trabajo "Poda de árboles y palmeras" a trabajadores involucrados".
- » Plan de mantención de instalaciones

Cultura



- » Baja percepción del riesgo por parte jefatura.
- » Falta de liderazgo y supervisión en actividad desmalezado y poda de palmeras.
- » Falta capacitación respecto a riesgos asociados a la actividad realizada.
- » Procedimiento no difundido a personal involucrado en la actividad.
- » Falta de planificación en actividad.
- » Matriz IPER no indica proceso de la actividad poda y desmaleza de área de trabajo.
- » Baja prioridad a gestionar solicitudes de reparación de condiciones de riesgo en instalaciones
- » Comunicación inefectiva entre línea de mando y trabajadores.

Lecciones aprendidas

- 1 Confeccionar procedimiento y/o instructivo para la confección de matriz IPER que permita establecer el paso a paso de la elaboración, la forma de identificar los peligros y riesgos de cada actividad y la periodicidad de revisión para realizar las mejoras continuas necesarias.
- 2 Formalizar procedimiento de trabajo mediante la participación de los altos mandos y difundir a todas las personas trabajadora que participen de la actividad.
- 3 Generar un plan de mantención de las áreas verdes del recinto, con la finalidad de controlar el crecimiento de maleza y pasto que impidan tener la visión del lugar de trabajo.
- 4 Mejorar la comunicación efectiva entre línea de mando y trabajadores que puedan informar de condiciones de riesgo en el lugar de trabajo.
- 5 Realizar análisis de trabajo seguro previo a las actividades con la finalidad de detectar condiciones de riesgo y evitar accidentes y/o enfermedades profesionales.
- 6 Señalizar condiciones de peligro en las áreas de trabajo.
- 7 Capacitar a todas las personas trabajadoras y línea de mando respecto a confección de Análisis de riesgo en el trabajo previo a cualquier actividad a realizar.