

Persona trabajadora fallece realizando corte de maleza en borde de zanja

Descripción del accidente

Oficio: Empleado agrícola

Persona trabajadora se encontraba desmalezando en sector del fundo con cortadora rotativa enganchado al tractor (rana) sin supervisión directa, cuando al pasar por el borde de zanja pierde estabilidad volcando dentro de ella, siendo encontrado por compañero de la empresa que se encontraba realizando ronda por el sector dando aviso inmediato a gerente quien solicita ambulancia al lugar, quienes constatan muerte de la persona trabajadora.

Fecha del accidente: Enero 2025



Causas y precursores

Situación de alto riesgo

Volcamiento o salida descontrolada del camino

Controles de seguridad

- Ausentes:**
- » Estructura de protección anti vuelcos del tractor
 - » Identificación de actividad retiro de maleza con cortadora de pasto rotativa para tractor en el proceso agrícola.
 - » Procedimiento de trabajo que indique paso a paso del proceso.
 - » Matriz de identificación de peligros y evaluación de riesgos.
 - » Señalización de peligros en el sector.
 - » Capacitación de riesgos y peligros asociados a la labor.
- Inefectivos:**
- » Instructivo para uso de cortadora de pasto rotativa (rana) no indica prohibiciones.
 - » Supervisión deficiente de empresa.
 - » Comunicación entre operadores de maquinaria y supervisión.
- No se ejecutan:**
- » Análisis de trabajo seguro previo a la actividad.
 - » Planificación eficiente de trabajo desmaleza del sector.

Cultura

- » Baja percepción del riesgo por parte supervisión y personas trabajadoras.
- » Falta de liderazgo de empresa principal y contratista en actividad crítica.
- » Falta capacitación respecto a riesgos asociados a la actividad realizada retiro de maleza con cortadora de pasto rotativa para tractor.
- » No existe reportabilidad de incidentes que permita mejorar condiciones de seguridad.
- » Falta de políticas en la empresa que fomenten los compromisos de la alta dirección con la seguridad y salud ocupacional en la conducción de maquinaria agrícola.
- » Falta de comunicación efectiva entre personas trabajadoras y línea de mando.
- » Normalización de prácticas inseguras

Lecciones aprendidas

- 1 Realizar Matriz de identificación de peligros y evaluación de riesgos para incorporar controles a todos los procesos que realizan en su empresa.
- 2 Confeccionar y difundir entre todas las personas trabajadoras procedimientos de trabajo que indiquen el paso a paso de los procesos que realicen con sus respectivas medidas de control.
- 3 Desarrollar metodología para el uso correcto de cortadora de pasto rotativa (rana) que indique el paso a paso de la actividad, prohibiciones y capacitar a todos las personas trabajadoras involucradas en la actividad.
- 4 Implementar análisis de trabajo seguro previo a cada actividad que se realice con la finalidad de poder detectar condiciones inseguras y mejorar antes de proceder a realizar las actividades.
- 5 Desarrollar e implementar plan de mantenimiento de las áreas donde existan zanjas y/o canales lo que permita realizar corte de maleza programados para evitar el crecimiento de maleza descontrolado y así obtener una buena visión del lugar.
- 6 Instalar señalética de advertencia de peligros en todos los sectores donde existan zanjas y/o peligros a la integridad de las personas trabajadoras.
- 7 Los tractores deben contar con estructura de protección anti vuelco instaladas y en buen estado.